BELFOR

RISANAMENTO POST SINISTRO INCENDIO E ACQUA

INCENDIO IN UNA LOCOMOTIVA DELLE FFS, ZURIGO

Locomotiva dopo l'utilizzo di estintori a polvere

I LAVORI SVOLTI DA BELFOR

- Totale pulizia interna della locomotiva
- Risanamento a regola d'arte dei componenti elettrici
- Deumidificazione dei componenti elettronici smontabili del quadro del riscaldamento
- I lavori sono stati svolti nell'officina delle riparazioni delle FFS

Passaggio a lato dei componenti elettrici

UNO PER TUTTO - BELFOR

RISANAMENTO E RINNOVAZIONE – TUTTO DA UN UNICO FORNITORE

Dopo l'incendio, la locomotiva è stata completamente pulita e risanata nell'arco di due settimane. Ad esclusione di alcune unità guaste, totalmente distrutte dall'incendio, dove e' stato effettuato un ripristino totale. L'impiego degli estintori a polvere ha colmato la maggior parte dei lavori di pulizia. La polvere sottile si è diffusa nell'intera locomotiva, anche nelle fessure più nascoste. Lo svolgimento dei lavori in una zona a bassa pressione ha consentito di rimuovere tutto, senza residuo alcuno.

Focolaio dell'incendio

DATI E FATTI

Durata dei lavori	2 settimane
Numero di addetti	2-3
Costi	21'000 CHF

I lavori sono stati svolti da una squadra esperta nel risanamento dei componenti elettrici della BELFOR. L'incarico ci è stato affidato grazie alla nostra collaborazione di lunga data con le FFS. I lavori sono stati strettamente seguiti dal responsabile del progetto e la procedura è stata concordata direttamente con il cliente.


Componenti elettronici dopo il risanamento