

Data: marzo 2005
Sinistro: Incendio
Cliente: Golf Club Varese
Località: Luvinate - VA

Data sopralluogo: 18.03.05
Data inizio intervento: 18.03.05
Data fine intervento: 27.04.05

Descrizione eventi:

In data 18 marzo 2005 abbiamo ricevuto una chiamata da parte del perito Franco VILLA, il quale ci segnalava il sinistro incendio presso il Golf Club di LUVINATE.

Il ns. tecnico Sig. Giovanni DENORA si recava immediatamente sul posto per un primo sopralluogo e in accordo con la Committente disponeva un immediato intervento di STOP-CORROSIONE: l'installazione temporanea di alcuni deumidificatori avrebbe bloccato i processi corrosivi già in atto sulle apparecchiature ricoverate all'interno dell'area interessata dall'incendio.

Successivamente si è dato inizio alle opere di bonifica civile del fabbricato e bonifica del contenuto secondo l'ordine di priorità indicato dalla Committente.

Fasi di intervento:

1. Demolizioni e sgombero

Rimozione impianti a servizio del fabbricato danneggiati, Golf Cart distrutte, macerie prodotte dall'incendio e posizionamento in appositi cassoni di raccolta.

2. Bonifica civile

- Idrolavaggio A/P mq 1.800;
- tinteggiatura Incapsulante A/P mq. 1.800;
- bonifica pavimento mq. 1.260;
- decontaminazione manuale superfici esterne;
- verniciatura serramenti.

3. Bonifica contenuto:

- 54 Golf Cart elettriche;
- 17 Golf Cart con motore a scoppio;
- 995 mazze da Golf;
- 56 Borse da Golf;
- 52 carica batteria e cavi di collegamento Golf Cart



Veduta dei campi da gioco del Golf Club



Cernita e ritiro borse e mazze da golf

Bonifica fabbricato



Bonifica dei Golf Cart



Bonifica dei Golf Cart - prima e dopo



Bonifica cablaggi



Fase di asciugatura finale dei Golf Cart



Parcheggio Golf Cart a fine intervento

