RÉHABILITATION APRÈS INCENDIE DES BÂTIMENTS ET DU CONTENU

ASSAINISSEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT À MASSAGNO

Atelier de réparations au cœur de l'entreprise, complètement hors d'usage

QUE S'EST-IL PASSÉ?

- Appel du piquet
- Première intervention d'urgence en vue d'une reprise partielle de l'activité
- Sécurisation des parties menacées d'écroulement
- Inventaire, élimination, enlèvement et mise en benne des matériels endommagés
- Réhabilitation des bâtiments et du contenu
- Réhabilitation en particulier des documents, des composants électroniques et électriques
- Evaluation des travaux de remise en état
- Exécution des travaux de remise en état

Détail de l'intérieur endommagé d'une imprimante

Zone de livraison du matériel réparé

DÉGRADATION INTÉGRALE

DESTRUCTION PAR LE FEU D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL

Un dimanche matin, nous avons reçu un appel sur notre 24h/24h Hotline. Une intervention immédiate était demandée. L'incendie avait entraîné la dégradation intégrale de tout le point de vente, du laboratoire et des magasins annexes; une surface total de 300 m2. Le sinistre touchait également certaines parties de l'immeuble résidentiel. BELFOR s'est mis tout de suite au travail. Nous avons commencé par sécuriser et vider les parties endommagées. L'objectif principal consistait à empêcher toute interruption de l'activité. BELFOR a vidé et réhabilité un local annexe et a remis en état le matériel nécessaire pour permettre la réouverture le lundi. Les mesures d'urgence apportées ainsi que la diligence dont nous avons su faire preuve dans notre travail ont contribué à satisfaire et à inspirer confiance au client également pour les travaux ultérieurs de rénovation de l'établissement.

LE CHANTIER EN CHIFFRES

Temps de réaction et d'inspection	2 heures
Délai de pleine opérativité	Sous 2h / 10 pers.
Durée de l'intervention de réhabilitation	2 semaines
Personnel employé	8 personnes
Nombre de types de travaux entrepris	9 simultanément
Volume de matériel éliminé	170 m³