

ASSAINISSEMENT DES DOMMAGES D'INCENDIE BÂTIMENT ET MOBILIER **MAISON INDIVIDUELLE - PRESTATION 360°**



CAUSE DU SINISTRE «INCENDIE TABLE DE CUISSON»

QUELLE A ÉTÉ LA MISSION DE BELFOR?

- Estimation et évaluation du dommage
- Mesure d'urgence et mesure de réduction des dégâts
- Prélèvement d'échantillon pour analyse de la concentration en acide chlorhydrique
- Tri du matériel endommagé et élimination
- Démontage des parties endommagées du bâtiment et élimination
- Assainissement électrique et électronique
- Estimation travaux d'assainissement



ASSAINISSEMENT DU BÂTIMENT

APERÇU DU SINISTRE

INCENDIE CAUSÉ PAR UNE TABLE DE CUISSON

L'incendie s'est propagé un samedi après-midi en juillet. Il a été causé par la table de cuisson dans la cuisine annexe au rez-de-chaussée. Le feu s'était propagé en raison des objets se trouvant sur les plaques de cuisson et a causé d'importants dégâts sur l'ensemble du bâtiment. Un client a attiré l'attention du particulier sinistré sur l'existence de BELFOR.

A partir du moment de la prise de contact avec BELFOR, le particulier sinistré a pu compter sur une aide efficace et professionnelle, aussi bien du point de vue administratif que dans le domaine technique. La bonne coordination avec l'assurance et l'expert faisait également partie d'une prise en charge correcte du sinistre. Après les travaux d'assainissement et de rénovation, le particulier sinistré a pu réutiliser toutes les pièces de sa maison sans aucune restriction.



ASSAINISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Main d'œuvre et prestations

Réactivité et visite	2 heures
Début du travail dans un délai de	24 heures
Durée totale travaux d'assainissement	5 jours
Nombre de collaborateurs occupés	6 personnes
Types de prestations	8