BELFOR (0)



Il 25 ottobre un incendio scoppia improvvisamente all'interno del laboratorio di elettronica di un'azienda specializzata nella Progettazione e Costruzione di Sistemi Elettronici per il settore automotive. Le fiamme danneggiano seriamente il laboratorio, mentre il fumo si diffonde velocemente invadendo il magazzino di stoccaggio e gli uffici al piano terra e al primo piano. La disperazione per quanto accaduto è grande e la paura di non riuscire a ripartire è tanta.



LA PRODUZIONE RIPARTE

Il 25 ottobre i tecnici Quadra effettuano il primo sopralluogo per valutare i danni e identificare le prime misure di emergenza da intraprendere. Fondamentale è procedere con le attività di salvataggio dei semi-lavorati e di messa in sicurezza del laboratorio danneggiato dalle fiamme.

Il 26 ottobre iniziano le prime attività di salvataggio nell'area danneggiata dal rogo. Dopo le attività di rimozione e sgombero dei beni irrimediabilmente danneggiati, hanno inizio le attività di decontaminazione di superfici murarie, impianti al servizio del fabbricato e scaffalature presenti all'interno del laboratorio danneggiato dalle fiamme e di uffici contaminati dal fumo. In poco tempo la produzione riparte e gli uffici possono ri-




Poco dopo iniziano anche le attività di risanamento e bonifica del magazzino. Oltre 11.500 schede elettroniche contaminate da fumo e fuliggine vengono spedite presso i laboratori nell'headquarter di BELFOR Italia per procedere con le attività di decontaminazione elettrico-elettronica. In soli 15 giorni le schede vengono riconsegnate all'azienda perfettamente risanate. Per neutralizzare gli odori e creare un ambiente totalmente salubre, i tecnici Quadra procedono, infine, con le attività di ozonizzazione e tinteggiatura di pareti e soffitti.

Dopo un mese e mezzo dall'inizio dell'intervento anche il magazzino torna perfettamente agibile, permettendo così all'azienda di ripartire a pieno ritmo e di superare il momento di sconforto iniziale.









LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

"La nostra azienda ha subito un incendio che ha interessato tutti i reparti di produzione. Ci siamo immediatamente attivati, a poche ore dall'evento e abbiamo deciso di affidare il lavoro alla ditta Quadra di Prato che rappresenta BELFOR nella zona.

Si sono attivati immediatamente, con estrema competenza e velocità, non risparmiando sulle maestranze anche nei giorni festivi, per poterci far ripartire il prima possibile. Hanno consentito la ripresa della produzione quasi immediatamente, e gli uffici poco dopo. Il magazzino ha richiesto un'opera certosina, essendo la nostra una ditta di produzione e costruzione di schede elettroniche, quindi abbiamo stoccati milioni di pezzi di dimensioni assai minute che si erano coperti con fuliggine oleosa e purtroppo anche conduttiva elettricamente.

Il nostro personale si è schierato in prima linea accanto ai tecnici di BELFOR e il risultato è stato davvero incredibile. Siamo passati dalla disperazione più totale, alla soddisfazione di avercela fatta, nonostante tutto, ancora una volta.

Grazie a Quadra e a BELFOR!!!"

Ing. Francesco Franzinelli Socini Guelfi Presidente di Arsilicii



Data del danno: 25 ottobre 2022Primo sopralluogo: 25 ottobre 2022

Inizio intervento: 26 ottobre 2022

• Fine intervento: 12 dicembre 2022









