DECONTAMINAZIONE DOPO INCENDIO

OFFICINA IN PROVINCIA DI MANTOVA

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2017 un vasto incendio si innesca nei locali adibiti alla revisione e riparazione di un'officina nella provincia di Mantova. I danni da contaminazione da fumo e calore al capannone sono ingenti: nel rogo rimangono coinvolte anche attrezzature e alcuni veicoli in riparazione.
L'intera struttura subisce lesioni importanti: oltre a coinvolgere i locali adibiti alla riparazione dei mezzi, la contaminazione da fumo si diffonde anche allo showroom e all'adiacente appartamento dei proprietari dell'officina.

GAS A MARTELLO

SI RIPARTE!

Nell'arco di un'ora dalla richiesta è stato eseguito il primo sopralluogo per valutare i danni provocati dall'incendio e identificare le prime misure di emergenza da intraprendere. Una volta definite con la proprietà le priorità di intervento, il 15 dicembre iniziano le prime operazioni di messa in sicurezza dei 600m² dei locali contaminati. La squadra dei tecnici BELFOR viene da subito affiancata dal personale dell'azienda con cui si crea un'immediata sinergia e collaborazione per avviare le attività di salvataggio e bonifica necessarie e riconsegnare i locali come prima dell'incendio. Dopo un'iniziale attività di rimozione e sgombero del materiale combusto, i nostri tecnici procedono con la decontaminazione e la tinteggiatura rispettivamente dell'officina e dello showroom. Seguono poi la decontaminazione di locali e arredi, la tinteggiatura e la deodorizzazione dell'appartamento dei proprietari.

SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

SUPERFICI BONIFICATE: 600 m²

RAPIDITÀ NELLA GESTIONE DEL DANNO

Grazie anche alla stretta collaborazione con il personale dell'azienda, la squadra BELFOR completa in soli 6 giorni le attività di bonifica, riconsegnando al Cliente l'officina esattamente come prima dell'incendio.

Published by: BELFOR Italia S.r.l., Via Giovanni XXIII, 181, 21010 Cardano al Campo - VA - Italy, T: +39.0331.730787, E: info@it.belfor.com, **www.belfor.it, copyright 2018**