DECONTAMINAZIONE DOPO INCENDIO

BIMBO QSR ITALIA – MONTEROTONDO (ROMA)

Domenica 17 giugno un incendio di grandi dimensioni si innesca in corrispondenza dei pannelli fotovoltaici presenti sul tetto della Bimbo QSR Italia, azienda produttrice di panini e tortillas per diverse catene di fast food, con sede a Monterotondo a nord di Roma. In poco tempo le fiamme danneggiano seriamente una parte significativa della struttura produttiva, distruggendo circa 450 mq di magazzino e contaminando i reparti limitrofi dedicati alla produzione, al packaging e al confezionamento dei prodotti, gli impianti al servizio del fabbricato e gli uffici. Fortunatamente, l'incidente non ha provocato nessun ferito.

RIPRENDIAMO LA PRODUZIONE

PRONTI A INFORNARE!

L'intervento di BELFOR è immediato: dopo 48 ore dall'incendio, i nostri tecnici eseguono il primo sopralluogo per valutare i danni provocati dal sinistro e identificare le prime misure di emergenza da intraprendere. Immediata appare la priorità di salvaguardare gli impianti produttivi mediante intervento di "stop corrosion" sulle attrezzature metalliche non protette, per interrompere temporaneamente i fenomeni di ossidazione in atto. Seguono poi le attività di confinamento delle aree contaminate, di pulizia tecnica e sanificazione del fabbricato e degli impianti a servizio, delle superfici esterne di copertura e delle facciate interessate dal fumo, per terminare con la deodorizzazione mediante ozonizzazione degli uffici, degli spogliatoi e del locale mensa. Dopo l'esito positivo della prova di decontaminazione e sanificazione su un impianto di produzione e relativa conferma da parte del Cliente, l'attenzione dei tecnici BELFOR si concentra sull'intero impianto produttivo. A due settimane dal sinistro vengono eseguiti i primi collaudi sulle linee produttive; dopo sole tre settimane l'intero stabilimento torna ad essere completamente operativo.

www.belfor.it

SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

Data del danno:	17 giugno 2018
Primo sopralluogo:	19 giugno 2018
Fine intervento:	02 agosto 2018
Mq superfici bonificate:	3000 mq circa

LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

"Nell'incendio del 17 giugno u.s. il ns. stabilimento ha subito ingenti danni alle strutture ed alle attrezzature; il giorno stesso dell'evento e quelli immediatamente successivi, pensavamo fosse necessario un cospicuo numero di giorni per riprendere la produzione. Dopo solo quattro giorni la linea tortilla era nuovamente in produzione e dopo sole tre settimane l'intero stabilimento è stato completamente operativo! Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di tutti coloro i quali hanno collaborato in maniera professionale ed instancabile. […] ***BELFOR*** *è stato un partner fantastico. Lavorando a stretto contatto e in modo integrato con il mio team operativo, abbiamo trasformato un grave incidente in una bellissima esperienza che ha portato alla crescita professionale di ogni membro del mio team."* Roberto Ambrosino, Plant Manager - Bimbo QSR Italia

Published by: BELFOR Italia S.r.l., Via Giovanni XXIII, 181, 21010 Cardano al Campo - VA - Italy, T: +39.0331.730787, E: info@it.belfor.com, **www.belfor.it, copyright 2018**